

## 案件に関連する指摘・対応状況

### 問題解決済

国名：案件名
ベトナム：タイビン火力発電所及び送電線建設事業（Ⅰ～Ⅳ）
（1）問題・指摘の概要
死亡事故が発生した。
（2）原因
予め定められた安全手順と異なる手順で行われていたため。また、事故が発生した作業について、コントラクターが事故発生リスクを十分に認識していなかったため。
（3）これまでの対応及び現状等
2015年3月の死亡事故発生後、コントラクターに対し措置規程に基づき文書で警告。コントラクターは労働安全衛生チームの立ち上げや安全対策に係る専門家を多数配置する等、再発防止の体制を強化した結果、再発することなく完工。
（4）今後の対応・教訓等
今後も類似の事業において十分な安全対策が講じられているか一層留意する必要がある。