

・別紙2:照明器具参考型番及び数量

棟名	記号	公共施設用器具品番	参考品番(メーカー)	付属品品番	台数	備考
管理研修棟	A31	LSS1-4-23 LN	XFX420NEN		29	
	A31g	LSS1-4-23 LN	XFX420NEN	FK41533	2	
	A31r		XFX4229KELE9		9	
	A31k	LSS1-4-23 LN	XFX420NEN	FSK41020	4	
	A31u	LRS3-4-23 LN	XFX420UEN LE9		10	
	A21t		LGB52095 LE1		2	
	A22f	LSS9-2-30 LN	XFX230AEN		1	
	A31B	K1-LSS9-4-23	XDL421AGN		1	
	A32f	LSS9-4-65 LN	XFX460AEN		2	
	A32u	LRS3-4-65 LN	XFX400VHN		5	
	D24	LRS1-13 LN	XND1569WN LE9		7	
	C6		XLGE5003 CE1		2	
	a1	K0-LRS11-D6			2	
	A32r		XFX460KEN		3	
	A31u	LRS3-4-23 LN	XFX420UEN LE9		2	
	A21t		LGB52095 LE1		1	
	A31f	LSS9-4-30 LN	XFX430AEN		1	
	A21B	SH1-FSF20-BL	XDL211AGN		6	
	C6		XLGE5003 CE1		3	
	Xb	SH1-FSF21F-BL			1	
	A21t		LGB52095 LE1		2	
	Du6		NSN62332W		1	
	A31	LSS1-4-23 LN	XFX420NEN		1	
ニライホール	D27		XND1079WNLE9		51	
	E41B	LDS2-SK1-LBF11			2	
	A32f	LSS9-4-65 LN	XFX460AEN		2	
	A21f	LSS9-2-15 LN	XFX210AEN		2	
	D13-1	LRS1-05 LN	XND0639WN		3	
	D27wp	LRS1RP-08 LN	XNW1063WNLE9		2	
	A32f	LSS9-4-65 LN	XFX460AEN		2	
	A31fwp	LSS1MP / RP-4-22 LN	XLW423NENZ		2	
	D13-2	LRS1-08 LN	XND06WNLE9		6	
	H400	LST4-60 LN	XYG2404N	NYK20019	2	灯具のみ(ブラケット塗装補修あり)
	E32B		NNCF55130J LE1		1	
	CL1		NCW10000LE1		2	
	SP1		XSZP1065N		1	
	A31f	LSS9-4-30 LN	XFX430AEN		6	
	A31up		XFX430VLN		1	
厚生棟	A31f	LSS9-4-30 LN	XFX430AEN		1	
	A31k	LSS1-4-23 LN	XFX420NEN	FSK41020	1	
	A32f	LSS9-4-65 LN	XFX460AEN		2	
	A31B	K1-LSS9-4-23	XDL421AGN		2	
	A21B	SH1-FSF20-BL	XDL211AGN		5	
	A21f	LSS9-2-15 LN	XFX210AEN		1	
	A22f	LSS9-2-30 LN	XFX230AEN		1	
	AB2		LGB85032		1	
	A21t		LGB52095 LE1		1	
	A21t		LGB52095 LE1		1	
	A11t		LGB85045		2	
	A32f	LSS9-4-65 LN	XFX460AEN		1	

厚生棟	A31B	K1-LSS9-4-23	XDL421AGN		1	
	A32f	LSS9-4-65 LN	AFX460AEN		1	
	A32r		AFX460KEN		10	
	A31	LSS1-4-23 LN	AFX420NEN		1	
	C6B		ELL3007-129/22		1	
	C6		XLGE5003 CE1		2	
	C6		XLGE5003 CE1		2	
	C6		XLGE5003 CE1		2	
	a1	K0-LRS11-D6			1	
	D27wp	LRS1RP-08 LN	XNW1063WNLE9		1	
	Xb	SH1-FSF21F-BL			1	
宿泊棟別館	CL1		NCW10000LE1		5	
	A22f	LSS9-2-30 LN	AFX230AEN		1	
体育館	A31	LSS1-4-23 LN	AFX420NEN		10	
	A32f	LSS9-4-65 LN	AFX460AEN		1	
	A32fB	K1-LSS9-4-65 LN	XDL461AGNLE9		1	
	D40	LRS1-08 LN			1	
	A31g	LSS1-4-23 LN	AFX420NEN	FK41533	2	
	A21f	LSS9-2-15 LN	AFX210AEN		1	
	A31f	LSS9-4-30 LN	AFX430AEN		1	
	BR40		XLG8023CE1		2	
	H400	LST4-60 LN	XYG2404N	NYK20019	2	灯具のみ(ブラケット塗装補修あり)
	A21f	LSS9-2-15 LN	AFX210AEN		1	
付属棟	BR40		XLG8023CE1		5	
守衛所	A31	LSS1-4-23 LN	AFX420NEN		1	
	D27wp	LRS1RP-08 LN	XNW1063WNLE9		1	
	BR27		XLG8113CF1		1	
渡り廊下2	BR40		XLG8023CE1		11	
	T13	LPT1-02 LN	XLGE532BHF		2	既存ポール切断・差込
	BR60		XLGE8033CE1		3	
			計		276	

※器具品番は参考とし。同等の明るさ（光束）器具を採用可とする。

※直付け器具で反射笠、富士型（V型）器具は発注者と協議し変更可とする。

※H400：屋外ブラケットの既存ポールは塗装補修すること。（灯具同色）

（除錆〈けれん〉→洗浄→下塗り 〈防錆・プライマー〉→中塗り→上塗り2回）

※現地確認により数量を確認すること

※渡り廊下2照明の「既存ポール切断・差込」は斫り作業を行わずリニューアル用を意図しています。