

回答

(案件名) 東京センター宿泊棟 (空調設備、サッシ駆動部) 更新工事

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P11	空調機更改	業務仕様書により空調機対象フロアは「1、2、3、8、9F」の165台取り外し、166台の取付となっておりますが、工程計画、積算上検討に必要なので、工事対象の居室番号をフロア別にご教示願います。 また、室内機廻りクロス張替に伴う47カ所の居室番号もご教示願います。	別添のとおりです。
2	P11	サッシ駆動部32個所更新	サッシ駆動部更改について工事対象居室名が明記されておりません。P16～P17で部品名、個数が明記されておりますが、32部屋の居室との解釈で宜しいでしょうか。 サッシ調整について、サッシの取り外し、取付が伴いますのでベランダが付属している居室は問題ありませんが、状況によりベランダ無い居室については足場及びゴンドラ等の仮設設備が必要となります。工事対象居室(場所)について居室番号をご教示願います。	別添のとおりです。 サッシの交換居室は全部ベランダのある部屋です。
3	P14	2. 仮設工事	空調機取付・リモコン取付・リムダ外取付時に内装材や外装材にドリリング作業が発生すると考えられますので、外壁、内壁2、天井材の計4箇所のアスパ採取・分析項目を追加し、含有されていれば別途協議で宜しいでしょうか。ご教示願います。	アスパは宿泊棟では過去に出しておりませんので、本件入札は無い前提で積算して下さい。
4	P15	5. ワイヤードリモコン英字表記シール	ワイヤードリモコンの英字表記をシールで作成した場合、加圧部分に貼り付けると剥がれる恐れがあるので、アクリル板等で加工してビス止めという考えでもよろしいでしょうか。ご教示願います。	ワイヤードリモコンの操作パネルの上にシールを貼付して下さい。アクリル板、ビス止めという方法は取らないで下さい。

	空調機	クロス張替	サッシ駆動部
101		1	
102		1	
103		1	
104		1	
105		1	
106		1	
107		1	
108		1	
109		1	
110		1	
111		1	
112		1	
113		1	
114		1	
115		1	
116		1	
117		1	
118		1	
119		1	
120		1	
121		1	
122		1	
123		1	1
124		1	
125		1	
126		1	
127		1	
128		1	
129		1	
1-2			
1-3			
1-4	1		
設備仮眠室			

	空調機	クロス張替	サッシ駆動部
201	1		
202	1		
203	1		
204	1		
205	1		
206	1		
207	1		
208	1		
209	1		
210	1		
211	1		
212	1		
213	1		
214	1		
215	1		
216	1		
217	1		
218	1		
219	1		
220	1		
221	1		
222	1		
223	1		
224	1		
225	1		
226	1		
227	1		
228	1		
229	1		
230	1		1
231	1		
232	1		
233	1		1
234	1		

	空調機	クロス張替	サッシ駆動部
301	1		
302	1		
303	1		
304	1		
305	1		
306	1		1
307	1		
308	1		
309	1		
310	1		1
311	1		
312	1		
313	1		
314	1		
315	1		1
316	1		
317	1		
318	1		
319	1		
320	1		
321	1		
322	1		
323	1		
324	1		
325	1		
326	1		
327	1		
328	1		
329	1		
330	1		
331	1		1
332	1		
333	1		
334	1		1
335	1		

	空調機	クロス張替	サッシ駆動部
401			1
402			1
403			
405			
406			1
407			
408			
409			
410			
411			
412			
413			
414			
415			
416			
417			
418			
419			
420			
421			
422			
423			
424			
425			
426			
427			
428			
429			
430			1
431			
432			
クリニック			1
438			1
439			
441			
443			
445			
447			
449			
450			1
451			
452			
453			
454			
455			
456			
457			
458			
喫煙室			
カウンセリング室			
待合室			

	空調機	クロス張替	サッシ駆動部
501			
502			
503			
504			
505			
506			
507			
508			
509			
510			
511			
512			
513			
514			
515			
516			
517			
518			
519			
520			
521			
522			
523			
524			
525			
526			
527			
528			
529			
530			
531			
532			
533			
534			
535			
538			
539			
540			
541			
542			1
543			
544			
545			
546			
547			
548			
549			
550			
551			
552			
553			
554			
555			
556			
557			
558			

	空調機	クロス張替	サッシ駆動部
601			
602			
603			
604			
605			
606			
607			
608			
609			
610			
611			
612			1
613			
614			
615			
616			
617			
618			
619			
620			
621			
622			
623			
624			
625			
626			
627			
628			
629			
630			
631			
632			
633			
634			
635			
636			
637			
638			
639			
640			
641			
642			
643			
644			
645			
646			
647			
648			
649			
650			
651			
652			
653			
654			
655			1
656			
657			
658			

	空調機	クロス張替	サッシ駆動部
701			
702			1
703			
704			
705			
706			
707			
708			1
709			
710			
711			
712			
713			
714			
715			
716			
717			
718			
719			1
720			
721			
722			
723			
724			
725			
726			
727			
728			
729			
730			
731			
732			
733			
734			
735			
736			
737			
738			
739			
740			
741			
742			
743			
744			
745			
746			
747			
748			
749			
750			
751			
752			
753			
754			
755			
756			
757			
758			

	空調機	クロス張替	サッシ駆動部
801	1		
802	1		
803	1		
804	1		
805	1		
806	1		
807	1		
808	1		
809	1		
810	1		
811	1		
812	1		
813	1		
814	1		
815	1		
816	1		
817	1		
818	1		
819	1		
820	1		
821	1		
822	1		
823	1		
824	1		
825	1		
826	1		
827	1		
828	1		
829	1		
830	1		
831	1		
832	1		1
833	1		
834	1		
835	1		
836	1		
837	1		1
838	1		
839	1		
840	1		
841	1		1
842	1		
843	1		
844	1		
845	1		
854	1		
855	1		
856	1		
857	1		
858	1		

	空調機	クロス張替	サッシ駆動部
901	1		
902	1		1
903	1		
904	1		
905	1		
906	1		
907	1		
908	1		
909	1		
910	1		
911	1		
912	1		
913	1		
914	1		
915	1		
916	1		1
917	1		
918	1		
919	1		1
920	1		
921	1		
922	1		
923	1		
924	1		
925	1		
926	1		
927	1		
928	1		
929	1		
930	1		
931	1		
932	1		1
933	1		
934	1		1
935	1		
936	1		
937	1		
938	1		
939	1		
940	1		1
941	1		1
942	1		
943	1		1
956	1		
957	1		
958	1		

	空調機	クロス張替	サッシ駆動部
1001		1	
1002		1	
1003		1	
1004		1	
1005			
1007			
1009			
1011			
1013			
1015			
1017			
1019			
1021			
1023			
1025			
1027			
1029		1	
1031		1	
1032		1	
1033		1	
1034		1	
1035		1	
1036		1	
1037		1	
1038		1	
1039		1	
1040		1	
1041		1	
1042		1	
1058		1	

合計

166

47

32