

業務名称：国内拠点LAN（JICA-LAN）更改業務  
（公告日：2025年10月6日／公告番号：25a00586）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人国際協力機構

| 通番 | 該当頁                                  | 項目                                               | 質問                                                                                                                                         | 回答                                                                                                              |
|----|--------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  |                                      | 説明会                                              | スケジュールについて、更改グループ①の4月本番切替のリース開始日が異なる可能性がございますでしょうか。                                                                                        | 拠点ごとにリース開始日は異なる可能性があります。受託業者様と計画策定の中で現実的なスケジュールを組みたいと考えています。                                                    |
| 2  |                                      | 説明会                                              | 各拠点の資料については改めて入手することは可能でしょうか。                                                                                                              | JICA-LAN更改業務にあたっての情報としては、既にお渡ししている資料が相当します。各拠点が汎用LAN（本更改業務の範囲外）の更改を進める中で生成された成果物が本更改業務で必要となる場合にはご提供させていただく予定です。 |
| 3  |                                      | 説明会                                              | 運用保守については、有線LANの部分のみの対応であること（無線LANのような通信設定やチューニングは不要）、また業務にクリティカルなシステムではないことから、障害も限定的と考えている、という認識で問題ないでしょうか。                               | ご理解の通りです。<br>基本的にはJICA関係者の執務室のみが本業務の整備対象領域であり、セグメント構成もシンプルです。また、運用期間中に発生する障害の頻度や設定変更作業も限定的になると考えています。           |
| 4  | 24/72                                | 3.4 スケジュール要件<br>図表3.4（1）本契約に係る全体スケジュール(案)        | グループ①が4月本番切替となったことで、グループ②との重複期間が増えております。品質を確保するため、グループ②を例えば8月本番切替等に延伸することは調整可能でしょうか。                                                       | 提案を受け入れて調整することは可能ですが、最終的には計画策定段階で対象拠点との相談・調整により決定することを想定しております。                                                 |
| 5  | 25/72                                | 3.4 スケジュール要件<br>図表3.4（2）本契約に係る拠点毎の導入スケジュール（ひな形例） | 1月から7月までのスケジュールのひな形が示されておりますが、このひな形でのリース開始時期は、テストで問題がないことが確認された5月の終了時点（6月からのリース開始）となりますでしょうか。それとも暫定運用が終了した6月の終了時点（7月からのリース開始）からとなりますでしょうか。 | 暫定運用が終了した6月の終了時点（7月からのリース開始）を想定しています。                                                                           |
| 6  | 別紙1 別添1<br>JICA北海道(札幌) LAN更改<br>補足資料 | 1-1 JICA北海道(札幌)<br>ネットワーク物理構成図                   | 更新対象のアクセススイッチ(Catalyst2960+24PC-L)ですが、こちらはスタック構成はとっていない認識ですが、その認識で宜しかったでしょうか。                                                              | ご理解の通りです。                                                                                                       |
| 7  | 別添4 JICA二本松 LAN更改補<br>足資料            | 2-1 JICA二本松 機器一覧                                 | 既設スイッチの品名や型名の記載がなかったため、スイッチを選定するためのポート数等が不明です。既設スイッチの品名や型名をご教授ください。                                                                        | コアスイッチは、C9300-24S-Aです。アクセススイッチはC9200-24P-4G-Eです。                                                                |
| 8  | 別添5 JICA筑波<br>センター LAN<br>更改補足資料     | 1-2 JICA筑波(研修棟)<br>ネットワーク構成図                     | 管理棟のSWと研修棟のSW間のケーブルは、光ファイバーと記載がございますが、こちらは、1000BASE-SXそれとも1000BASE-LXのどちらになりますでしょうか。                                                       | 1000BASE-SXです。                                                                                                  |
| 9  | 別紙6 JICA東京<br>LAN更改補足資料              | 1-1 JICA東京ネットワーク<br>物理構成図                        | JICA東京のコアスイッチ（TIC-H2J-CSW01）とディストリビューションスイッチ（TIC-H2J0DSW01）間のケーブルは光ケーブルでしょうか、UTPケーブルでしょうか。                                                 | 光ケーブルで1000BASE-SXです。                                                                                            |
| 10 | 別紙6 JICA東京<br>LAN更改補足資料              | 1-1 JICA東京ネットワーク<br>物理構成図                        | JICA東京のディストリビューションスイッチ（TIC-H2J0DSW01）と更改対象となる本館Fアクセススイッチ（TIC-H2J-ASW01～04）間のケーブルは光ケーブルでしょうか、UTPケーブルでしょうか。                                  | 光ケーブルで1000BASE-SXです。                                                                                            |

| 通番     | 該当頁                   | 項目                           | 質問                                                                                                      | 回答                                                                |
|--------|-----------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 11     | 別紙6 JICA東京 LAN更改補足資料  | 2-2 JICA東京 機器一覧              | 更新対象のアクセススイッチ(Catalyst2960+24PC-L)ですが、こちらはスタック構成はとっていない認識ですが、その認識で宜しかったですでしょうか。                         | ご理解の通りです。                                                         |
| 12     | 別添7 JICA横浜 LAN更改補足資料  | 1-1 JICA横浜 ネットワーク構成図         | 更新対象のアクセススイッチ(C9200L-24P-4G-A, ホスト名:YK-1J-AS01)ですが、こちらはスタック構成の認識ですが、その認識で宜しかったですでしょうか。                  | ご理解の通りです。                                                         |
| 13     | 別添7 JICA横浜 LAN更改補足資料  | 1-1 JICA横浜 ネットワーク構成図         | 更新対象のアクセススイッチ(C9200L-24P-4G-E, ホスト名:YK-1J-ES01~ES03)ですが、構成図に記載がないようにみえました。どのスイッチとどのケーブルで接続しているかご教授ください。 | 訂正事項の通番1をご参照ください。                                                 |
| 14     | 別添7 JICA横浜 LAN更改補足資料  | 1-1 JICA横浜 ネットワーク構成図         | 更新対象のアクセススイッチ(C9200L-24P-4G-E, ホスト名:YK-1J-ES01~ES03)ですが、こちらはスタック接続していますでしょうか。構成等からはわからなかったので、ご教授ください。   | 訂正事項の通番1をご参照ください。                                                 |
| 15     | 別添10 JICA中部 LAN更改補足資料 | 1-1 JICA中部 ネットワーク構成図         | 更新対象の1F事務室のアクセススイッチ(WS-C2960X-48FPD-L)2台ですが、こちらはスタック構成の認識ですが、その認識で宜しかったですでしょうか。                         | ご理解の通りです。                                                         |
| 16     | 別添11 JICA関西 LAN更改補足資料 | 1-1 JICA関西 1F-5F ネットワーク物理構成図 | 更新対象の1F 事務室のアクセススイッチ3台(ホスト名:KSIC-01J-AS01)は3台のスタック構成の認識ですが、その認識で宜しかったですでしょうか。                           | ご理解の通りです。                                                         |
| 17     | 別添11 JICA関西 LAN更改補足資料 | 1-1 JICA関西 1F-5F ネットワーク物理構成図 | 更新対象の2F 事務室のアクセススイッチ2台(ホスト名:KSIC-02J-AS01)はスタック構成の認識ですが、その認識で宜しかったですでしょうか。                              | ご理解の通りです。                                                         |
| 18     | 別添12 JICA中国 LAN更改補足資料 | 1-1 JICA中国 ネットワーク構成図         | 更新対象のE棟1Fアクセススイッチ(ホスト名:CIC-E1J-ASW01とCIC-E1J-ASW02)ですが、こちらはスタック構成はとっていない認識ですが、その認識で宜しかったですでしょうか。        | ご理解の通りです。                                                         |
| 19     | 別添13 JICA九州 LAN更改補足資料 | 1-1 JICA九州 ネットワーク物理構成図       | 更新対象の1F事務室のアクセススイッチ(ホスト名:CKIC-01J-AS01)2台はスタック構成の認識ですが、その認識で宜しかったですでしょうか。                               | ご理解の通りです。<br>なお、質問欄に記載された対象機器のホスト名は、 <u>JKIC-01J-AS01</u> と思われます。 |
| 説明書の訂正 |                       |                              |                                                                                                         |                                                                   |
| 通番     | 該当頁                   | 項目                           | 訂正前                                                                                                     | 訂正後                                                               |
| 1      | 別添7 JICA横浜 LAN更改補足資料  | 1-1 JICA横浜 ネットワーク構成図         | 構成図の資料なし                                                                                                | 別添_質問項13および14回答_ネットワーク構成図(横浜)をご参照ください。                            |