

(業務名称) エチオピア国水技術機構 (EWTI) 研修運営管理能力強化プロジェクト (第3期) 向け機材

(公告/公示日: 2022年7月6日/公告番号: GE22001) について、以下のとおり回答いたします。

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1		2. 納入条件 (3) 希望納期	希望納期は2022年10月7日頃とありますが、メーカー様に確認したところ、夏季休暇や直近の在庫状況(不足)を考慮すると10月上旬の納入は難しいとの事です。 納期を10月7日頃から変更していただき、「10月末頃」としていただくことは可能でしょうか。	納期の変更を認めます。  【変更前】 ・希望納期: 2022年10月7日頃 【変更後】 ・希望納期: 2022年10月末頃
2	P. 8	購入・輸送 機材リスト 番号 1-27	メーカー様に確認したところ、該当番号の型番が1096252650ではなく、正しくは「1096253500」との事です。つきましては、型番を1096253500に修正願います。	型番を下記のとおり変更します。  【変更前】 ・1096252650 【変更後】 ・1096253500
3	P. 7~P. 8	購入・輸送 機材リスト 番号 1-5, 1-10~1-23	メーカー様に確認したところ、該当番号の機材名(スペースの有無の訂正含む)が異なっているとの事です。つきましては、下記のように訂正してお見積します事、ご承知おきください。  1-5 FILTER;ACL →FILTER; ACL 1-10 BELT;A/C CMPR →BELT; A/C CMPR 1-11 BLADE;WIPER →BLADE; WIPER 1-12 BLADE;WIPER →BLADE; WIPER 1-13 FUSE;15A →FUSE; 15A 1-14 FUSE;10A →FUSE; 10A 1-15 FUSE;25A →FUSE; 25A 1-16 FUSE;20A →FUSE; 20A 1-17 FUSE;10A →FUSE; 10A 1-18 FUSE;15+B20+B27+B25:B32 →BULB; HEADLAMP 1-19 BULB;SIDE TURN SIGNAL →BULB; SIDE TURN 1-20 BULB;FR+B20+B27 →BULB; FRT COMB 1-21 BULB;SIDE COMB LAMP →BULB; SIDE COMB 1-22 NOZZLE ASM;INJ →NOZZLE ASM; INJ 1-23 CAP;RAD →CAP; RAD	機材名を下記のとおり変更します。併せてHPに掲載の機材リストも変更しましたので、見積提出の際は変更版機材リストをお使いください。  【変更前】 1-5 FILTER;ACL 1-10 BELT;A/C CMPR 1-11 BLADE;WIPER 1-12 BLADE;WIPER 1-13 FUSE;15A 1-14 FUSE;10A 1-15 FUSE;25A 1-16 FUSE;20A 1-17 FUSE;10A 1-18 FUSE;15+B20+B27+B25:B32 1-19 BULB;SIDE TURN SIGNAL 1-20 BULB;FR+B20+B27 1-21 BULB;SIDE COMB LAMP 1-22 NOZZLE ASM;INJ 1-23 CAP;RAD  【変更後】 →FILTER; ACL →BELT; A/C CMPR →BLADE; WIPER →BLADE; WIPER →FUSE; 15A →FUSE; 10A →FUSE; 25A →FUSE; 20A →FUSE; 10A →BULB; HEADLAMP →BULB; SIDE TURN →BULB; FRT COMB →BULB; SIDE COMB →NOZZLE ASM; INJ →CAP; RAD