

2024年7月5日

件名：JICA東京自動火災報知設備更新工事（一般競争入札（最低価格落札方式））
（公告日：2024年6月18日）について、入札説明書に関する質問と回答は以下のとおりです。

独立行政法人 国際協力機構
東京センター

質問回答

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	別紙1_工事概略図6頁	守衛室内の監視カメラモニターについて	防災監視盤前にポール設置の監視カメラ用モニターが設置されています。防災監視盤の撤去及び搬入時に接触する可能性があるため、一時的にモニターを廊下側に回転させて、防災盤搬入の有効なスペースを作る事は可能でしょうか？その場合、専門業者の手配が必要になりますでしょうか？	ポールに設置されているモニターの角度を警備室入口側に振り向けて調整し、機器更新作業のためのスペースを作ることは可能です。建物管理会社が同作業を担当し、実際の更新作業時に受注者と協議の上、必要な調整角を決定した後に作業にあたります。
2	別紙1_工事概略図6頁	アスベスト調査について	防災監視盤の上部に塗装したケイカル板と思われる素材の壁面板が設置されています。2006年以前の設置と思われますが、防災監視盤の撤去・搬入時に一時的に撤去する必要があります。アスベスト調査が必要と思われますが、どのように対応すればよろしいでしょうか？以前に調査済でしたら、結果を公表いただけないでしょうか。	以前実施したアスベスト調査では宿泊棟3階にあるケイカル板でレベル3を検出している為、それに応じた対策をお願いします。
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				

以上