

質 問 ・ 回 答 書

（業務名称）サモア国大洋州地域沖縄連携によるサモア水道公社維持管理能力強化プロジェクトフェーズ2向け機材

（公告/公示日：2023年4月19日／公告番号：22a00599）について下記の通り回答します。

独立行政法人国際協力機構
調達派遣業務部次長（契約担当）

通番	該当頁	該当項目	質問	回答
1	P.1	【入札説明書】 3. 競争入札に付する事項 (3) 船積港：日本国内の国際港	日本国内港とありますが、今回の調達要求品に一部海外製品も含まれておりますので、第3国から仕向け地への直接輸送をご了承いただけますでしょうか。 ご了承いただける場合、出荷前検査の対応方法をご教示ください。	海外製品を生産国から直接現地へ輸送することは認めます。その場合の検査は仕向け地にてJICA職員が行います。
2	P.1	【入札説明書】 3. 競争入札に付する事項	商材によって納期が異なることが想定されますが、輸出に関してまとめて一括での出荷ではなく、納期が近いものをまとめて、2回ほどに分けての出荷対応は認めて頂けますでしょうか	検査や支払い手続きの煩雑さを避けるためメーカーからの納品時期を調整いただくなどの方法で納品は一括をお願いします。
3	P.11	【機材仕様明細書】 3. 金属探知機	この指定銘柄は「金属探知機」ではなく「金属管探知機」になりますが、よろしいでしょうか？	機材番号3について、機材名を以下の通り変更します。 【変更前】 金属探知機 【変更後】 金属管探知機
4	P.11	【機材仕様明細書】 3. 金属探知機	超音波金属探知機となっておりますが、超音波式ではございません。 発信機にて金属管に磁界を発生させ、その磁界を受信機で読み取る仕組みですがよろしいでしょうか？	機材番号3 金属探知機について、当仕様を削除します。 【変更前】 (仕様)タイプ：超音波金属探知機 【変更後】 当仕様を削除
5	P.11	【機材仕様明細書】 3. 金属探知機	表示で「マッピングディスプレイ機能付き」となっておりますが、本体にはマッピングディスプレイ機能はございません。専用アプリを使用することによりスマホ（アンドロイドのみ）にてご使用できますが本機能は最新のOSに対応しておらず、現在改修中とのことですよろしいでしょうか？	スマートフォンに専用アプリケーションをインストールすることにより、マッピングディスプレイ機能が使用できれば可とします。 改修後アプリケーションが使用できることになり次第ユーザーへご連絡ください。 連絡先は契約時にご連絡します。
6	P.20	【機材仕様明細書】 15. ホール発電機	「塩害地域対策：露出部鋼材はメッキおよび塗装、端子はメッキ処理」とありますが、メッキ鋼板の打抜で、厚み部分(1.5~2mm位)はメッキ無状態ですがよろしいでしょうか。（露出部鋼材、端子は問題ありません。）	薄い鋼板にはメッキを求めません。 薄い鋼板でメッキできない部位は錆止めの塗装とすることを認めます。
7	P.20	【機材仕様明細書】 15. ホール発電機	「電圧計表示：デジタル表示」とありますが、デジタルメーター内にブロック表示があるのは問題ありませんでしょうか。	電圧表示がデジタルでの表示であれば認めます。
8	P.20	【機材仕様明細書】 15. ホール発電機	「付属品：取扱説明書（英文および和文）（1部/台）」とありますが、本製品海外仕様のため、和文取扱説明書がありません。英文のみでも問題ありませんでしょうか。	機材番号15 ホール発電機について、仕様を以下の通り変更します。 【変更前】 標準付属品： 取扱説明書（英文および和文）（1部/台） 【変更後】 標準付属品： 取扱説明書（英文）（1部/台）
9	P.17	【機材仕様明細書】 11. トリビット・チェルセット	指定銘柄の型番をご教授いただけますようお願いいたします。	型番はありません。 Daskuchiコンクリート用 ドリル チェル 充電式ハンマードリル コンクリートドリル ビット 電動ハンマー用 SDSプラス 11本セットとして販売されている製品です。