République Islamique de Mauritanie

Honneur - Fraternité - Justice

L'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou

Etablissement Portuaire de la Baie du Repos

N° _____/DG

0 0 0 0 0 6 9



الجمهورية الإسلامية الموريتانية شرف - إخاء - عدل

سلطــة منطقـة انواذيبـو الحرة

مــؤسسـة ميناء خليـج الـــراحة

A Monsieur MORIYA Représentant résident de la JICA au Sénégal

<u>Objet</u>: Transmission rapport sur le suivi de l'environnement

Monsieur le Représentant,

J'ai l'honneur de vous transmettre, ci-joint, le rapport de suivi des considérations environnementales et sociales conformément aux dispositions de l'accord de don entre le gouvernement mauritanien et l'Agence Japonaise de Coopération internationale.

Veuillez agréer, Monsieur le Représentant, l'expression de mes considérations distinguées.

Ampliation:

-CH

Le Directeur Général Yarba Ould Sghair



Address: Ueno-Takeuchi Bldg., 2-6-4, Kita-Ueno, Taito-ku, Tokyo 110-0014, Japan **Tel.** +81-3-5828-8412 **Fax.** +81-3-5828-8418

Le 29 août 2016

M. Yarba Ould Sghair

Directeur Général

Etablissement Portuaire de la Baie du Repos (EPBR)

The Project for the Expansion of Fishing Port in Nouadhibou

Objet : Soumission des résultats du 9^{ème} suivi des considérations environnementales et sociales

Monsieur le Directeur Général,

Nous avons l'honneur de vous faire parvenir les résultats du 9^{ème} suivi des considérations environnementales et sociales, réalisé en juillet 2016.

Nous vous prions de bien vouloir soumettre ces résultats du suivi de la part de l'EPBR à l'attention de Monsieur MORIYA, Représentant résident du bureau de JICA Sénégal, après avoir vérifié leur contenu.

En vous remerciant à l'avance de votre amiable coopération, nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur Général, l'expression de nos salutations distinguées.

Document joint : Résultats du 9ème suivi environnemental

Whitoshi TAKEMOTO

Chef de Consultant

ECHO CORPORATION

Copie: - M. Mohamed Mahmoud Ould Sidi

Directeur Général Etudes, Aménagements et Infrastructures

Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou (ANZF)

- M. Takahiro NAKANE

Chef de Projet

TOKURA CORPORATION

Résultats du 9^{ème} suivi environnemental (Réalisé en juillet 2016)

Le 29 août 2016

1. Permis/Autorisation, Explication aux habitants

Points de suivi	Situation de la période concernée
Approbation des termes de référence d'EIE Procès-verbal de discussion avec les parties	(Rapport : Chaque point en fonction de la nécessité) Inscription achevée dans les Résultats du 1 ^{er} suivi environnemental, en date du 22 octobre 2014.

2. Mesures contre la pollution

- Pollution de l'air

Points de suivi	Situation de la période concernée
 [Pendant les travaux] Méthode: Vérification du cahier d'entretien des engins lourds et véhicules Fréquence d'exécution: 1 fois par mois pendant les travaux 	(Rapport : 4 fois par an (janvier, avril, juillet et novembre)) Le registre d'inspection avant-travaux des engins lourds et véhicules du site a été vérifié à la fin de chaque mois, et l'absence de problèmes sur la maintenance a été confirmée. Le registre d'inspection avant-travaux des principaux engins lourds et véhicules pour le mois de juillet 2016 est montré à l'Annexe 1.
 [Pendant l'utilisation] Méthode: Enquête verbale à la clinique de l'EPBR (concernant le nombre de personnes atteintes de troubles respiratoires). Enquête verbale au service de l'hygiène et des égouts de l'EPBR (concernant le nombre de plaintes). Fréquence d'exécution: Tous les six mois, après l'aménagement des installations. 	(Rapport : 2 fois par an (janvier et juillet))

- Pollution de l'eau

Points de suivi	Situation de la période concernée (Rapport : 4 fois par an)									
	(janvier, avril, juillet et novembre)									
 [Pendant les travaux] Méthode: Mesure de turbidité par le turbidimètre portable Fréquence d'exécution: 1 fois par semaine pendant les travaux. Lieu de mesure: 2 points de dragage, 1 point à l'entrée du port et 1 point à l'intérieur du port 	le port pendant les t	Unité de Turbidité Néphélométrique (UTN) de mesure (Valeur maximale) res de turbidité dans ravaux de dragage a sultats sont indiqués	• La turbidité de l'eau évacuée par le dragage inférieure ou égale à 150 UTN et la valeur moyenne mensuelle inférieure ou égale à 50 UTN *1 • Lorsque la turbidité à l'état initial des eaux avant le dragage est inférieure ou égale à 50 UTN, moins de 5 UTN en plus de la turbidité à l'état initial des eaux avant le dragage; ou bien lorsque la turbidité à l'état initial des eaux avant le dragage; ou bien lorsque la turbidité à l'état initial des eaux avant le dragage est supérieure de 50 UTN, moins de 10% de cette valeur *2							

^{*1 :} Règlements de la qualité de l'eau de l'État du Maryland (États-Unis)

- Pollution du sol

Points de suivi	Situation de la période concernée						
 [Pendant les travaux] Méthode: Vérification du cahier d'entretien des engins lourds et véhicules Fréquence d'exécution: 1 fois par mois pendant les travaux. 	(Rapport : 4 fois par an (janvier, avril, juillet et novembre)) Identique aux résultats de suivi de "2. Mesures contre la pollution — Pollution de l'air".						

- Déchets

Points de suivi	Situation de la période concernée
 [Pendant les travaux] Méthode: Vérification du cahier d'enregistrement du traitement des déchets Fréquence d'exécution: 1 fois par mois pendant les travaux 	(Rapport : 4 fois par an (janvier, avril, juillet et novembre)) Les ordures retirées du fond de la mer par le dragage au niveau du chantier durant la période de mai à juillet 2016 ont été transportées à la station de traitement des déchets à Nouadhibou, ce dont les enregistrements sont montrés à l'Annexe 5.

^{*2 :} Directives de la qualité de l'eau pour le divertissement et le paysage du gouvernement du British Columbia (Canada)

- Nuisances sonores et Vibrations

Points de suivi	Situation de la période concernée
 [Pendant les travaux] Méthode: Vérification du cahier d'opération des engins lourds et véhicules Fréquence d'exécution: 1 fois par mois pendant les travaux 	(Rapport : 4 fois par an (janvier, avril, juillet et novembre)) Le cahier d'opération des engins lourds et véhicules sur le chantier est vérifié à la fin de chaque mois. Le cahier pour le mois de juillet 2016 est montré à l'Annexe 3-1. Le bruit a été mesuré le jour en trois points comme indiqués à l'Annexe 3-2.

3. Environnement naturel

- Topographie et Géologie

Points de suivi	Situation de la période concernée
[Pendant les travaux] Méthode:	(Rapport : 4 fois par an (janvier, avril, juillet et novembre)) Les photos d'observation stationnaire sont
 Effectuer une observation stationnaire de la partie modifiée en prenant des photos Fréquence d'exécution : 1 fois par mois pendant les travaux 	prises à la fin de chaque mois. Les photos d'observation stationnaire de mai 2016 à juillet 2016 sont montrées à l'Annexe 4.

- Côte et zone maritime

Même que « Pollution de l'eau » ci-dessus

- Faune et Ecosystème

Points de suivi	Situation de la période concernée						
[Pendant les travaux] Même que le suivi de la pollution de l'air ou de l'eau ci-dessus.	(Rapport : 4 fois par an (janvier, avril, juillet et novembre)) Résultats identiques à ceux de suivi de la pollution de l'air et de la pollution de l'eau.						
 [Pendant l'utilisation] Méthode: Inviter un professeur spécialiste des oiseaux, organiser des sessions d'étude sur l'environnement et des séances d'observation des oiseaux aquatiques. Les participants seront des citoyens ordinaires, des élèves du primaire et du secondaire, des enseignants, des ONG, la FNP, l'EPBR, etc Des activités de nettoyage (Stratégie Plage propre) seront organisées à cette occasion. Fréquence d'exécution: 1 fois par an après l'aménagement des installations 	(Rapport : 1 fois par an (juillet))						

4. Environnement social

- Économie locale (emploi, moyens de subsistance, etc.)


Points de suivi	Situation de la période concernée
 [Pendant les travaux] Méthode: Enquête verbale des sécheurs de poissons. Vérification du lieu de remplacement / du moyen de subsistance. Fréquence d'exécution: 2 fois par an pendant les travaux 	(Rapports : 2 fois par an (janvier et juillet)) Le 2 août 2016, une enquête verbale a été menée auprès des sécheurs de poissons à leurs 2 lieux de travail alternatifs qui se trouvent près du port de pêche, soit à 14 km au nord de Nouadhibou. Son résultat est montré à l'Annexe 6.
[Pendant l'utilisation] Méthode: • Enquête verbale auprès des membres de la FNP (environ 10 personnes) déplacés. • S'assurer qu'ils ont des revenus de même niveau qu'avant. Fréquence d'exécution: • 1 fois par an, après l'aménagement des installations.	(Rapport : 1 fois par an (juillet))

5. Autres

- Accidents

Points de suivi	Situation de la période concernée						
[Pendant les travaux]	(Rapport : 2 fois par an (janvier et juillet))						
Méthode:	Le 3 août 2016, s'est tenue une réunion sur						
• Organiser les séances de discussions régulières avec les pêcheurs.	l'échange d'opinions avec les pêcheurs au						
Fréquence d'exécution :	sujet des travaux. Son procès-verbal est						
• 2 fois par an pendant les travaux	montré à l'Annexe 7.						

Annexe 1 Registre d'inspection avant-travaux des engins lourds et véhicules Registre d'inspection avant-travaux des engins lourds et véhicules principaux (pour le mois de juillet 2016) [Pelle mécanique]



[Bulldozer]

24

				^	-		-																ļ
	X			7	20																		
	Inspection avant le commencement des travaux			7 July 2016	13																		
	7	a hom de l'abrant	0	2	18																		
	3	7	2	مع المع	17																		
	des	+ 1	2	ら	91																		
	L	,	5	ш;	15																		
	en	-	D		14																		
	em	T E	5 ≣ ₁-	mois	5.																		
	nc	2	LC LOII 今年の本語	E	11 12																		
	Ше	_	J d	K K	=																		
	JO.				10																		
	0				6																		
	-	1			∞																		_
	Ut	ブルドーザー	ハックボロ		_																		
	Val	ゴル.	~ <		9									-									
	a				ro.																		
	O	_			4																		
	+	0Ze			m																		
	ec	Bulldozer	_		2																		
账	SE	Bu	L		-																		
山杨	_																						
始業前点検票																			_				
如				1							ıt		ein						ravai				
						emen					пете		B, fr	ממ	ière		ete		de t				
						dinb	(a)	a t-			nctio		rayag	の機能	a lum		a		zone				
		2		2		e	(chen	部品	60		e fo		сша	1,1-4	de		de de		Ir a				
	D	5	5	2	article 項目	e de	ar	,脱落	ment		lant		lages,	7.74.	le et		gard		ée si	鮰			
	TOKURA	Ē	=	7	art	vpparence anomalie da本体及び作業装置の損傷	terpi	145A	nstru		pend		rgrer	1	aları	\$19k-	de la	状況	entr	作業範囲内立入禁止措置			
	OX	7	5	3		ano 業	de Ca	DE, 70	des	作動	паліе	常音	des e	行小	de -	装置	163	取付	ion d	立人			
	-	7	5 4	=		ence & CV (f	- G	1, 44)	G	各種計器の作動	ano	運転時の異常音	9	をび走	9	黎粉	поша	J.4-,	dict	6囲内			
		泰勒 N:máro do machino	5	Bulldozer		Apparence anomalie de l'équipement 本体及び作業装置の損傷	Anomalie de Caterpillar (chenille)	足廻り、キャクと。うのゆるみ脱落部品等	Anomalie des instruments	各種詞	Bruit anomalie pendant le fonctionnement	運転	Anomalie des engrenages, embrayage, frein	操行及び走行レバー、クラッチ、ブレーキの機能	Anomalie de l'alarme et de la lumière	灯火, 警報装置等	Les anomalies de la garde de la tête	~ッドガードの取付状況	Interdiction d'entrée sur la zone de travail	作業			
				- 1		-	2		3		st		10	-	9		7		m		0	0	

Continued

confirmation de TOKURA

6

[Grue sur chenilles]

-716-	200	Company name UN ※ ※ 4名 名)	Year (年) Month (月) Date (日)	2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31											The fall of the state of the st	合えを記入する。Symbols: ○ means good, × means bad 処置年月日、及び処置方法を記入のこと。When × est written, please write down the inspection number: sures" ○ to circle the the concerned engine
5-1 (クレーンその街) (ク)		級 類 Engine number	O [udicial Inspection item	点 檢 項 目 Increased item	初掛	eration	キの機能 clutch and brakes	5 負荷その他の警報装置の機能 Defect of the alarm system and load	6 過巻防止装置機能 Prevention function of the rolling continuent	8 月7ック等の状態 Condition of the book suspension	10 転倒に対する安定度 Stability against overturning	検 者)	Confirmation of TOKURA(框 晶色)	MEASULT 63.		(注) 1. チェック記号は、良好の場合)、不良の場 2. ×印記入時には、処理欄に点検項目番号、 the date and the method in the column "mea 3. 使用機種をつで囲むこと。Use this sign

[Drague suceuse]

30 29 28 27 26 25 23 24 22 July 2016 Inspection avant le commencement des travaux 8 Le nom de l'entreprise 会社の名前 14 15 16 1 2 01 Condimod on 28 August 2016 Drague suceuse 1 2 始業前点検票 ドンプ(慰動)シャレ下、ツャレトジョイン下部、スラレ瀬、ドフーン) Pompe (arbre de transmission, joint de l'arbre, valves, égoutter) 設備(外)周柵、運転室階段、エンジン室階段、左右昇降梯子) Moteur (radiateur, courroi de ventilateur, huile, batterie) エンジン(ラジエター、ファンベルト、ゲイル、バッテリ) confirmation de TOKURA Portion de freingge avant (câble d'ancrage, palan) Cabine (fonctionnement des instruments et treuil Drague Bucceuse 制動部 後部(スペット、吊板、ワイヤー、滑車) Le nom de l'inspecteur Portion de freinqge arrière (piquet, plaque de suspension, câble, palan) cabine, escalier de salle de moteur, échelle 制動部 前部(アンカーワイヤー、滑車) 運転室(計器の作動、ウインチの作動) Carburant (quantité, fuite, saleté) Article項目 燃料(量、もれ、汚れ) 01

[Bateau de relevage d'ancre]

編	場錨船 Bateau	Bateau de relevage d'ancre		Responsable chargé des travaux Date de signature	ite de 工事責任者 サイン日	
No. ďéqu	No. d'équipement Type o	Type ou capacité Possesseur	Pointeur (opérateur)		40376	
装置ナンバー	30 CV.	I AIMARA SO馬力 ヤマ/	点検者			
Façon de r 書き	le remplir: O:Bon, xpx 書き方 O:良好、	Facon de remplir: O:Bon, ×pas bon, demande de réparation, △Ajustement•réparation, - pas d'article adéquat 書き方 ○:良好、× 良くない、修理必要、△調整・修理、一該当事項なし	stement•réparation, - pas d'article 原填なし	adequat July 2016	Yousson 13c	
Catégorie	point à	Points pricipaux à inspecter	Date d'inspection	7		
分類	極玄箇所	檢查主要事項	檢查日			
(1) Pontocoque	odne 甲板·船体	本	1 2 3 4 5 6 7	8 9 10 11 12 13 14 15	16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29	9 30 31
	Pont	Rien de glissant?	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7	7/1	1
	甲板	滑りは無いか。				
2 Equip	② Equipements de relevage(grue -treuil)	場鉱装置(ケレーン、ウインチ)				
	Treuil (freinrembrayeur)) efficace, fonctionne bien?	//////	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	フノノノケー・・ノファ	1
	ウインチ (ブレーキ・クラッチ)	ら) 有効か。正常に機能するか。				
	Poulie	Rien d'anormal à la poulie	/////		\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \	1
	1-1-2	ツーノに異常は無いな。				
	Corde en câble	Pas d'enroulement aberrant ou coupure de corde? Et onction?	\ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \\ \		1
	オーローチン	巻に異常は無いか。網に切断はないか。塗油は、				
	Crochet	Maintien du câble se fait-il bien?	ノンノノノ			+
	7.49	ケーブルの維持管理はきちんとできているか。				
3 Partie	3 Partie de traction	駆動部				
	Moteur	Quantité de carburant et luburifiant, pas de fuite?	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	/////		1
	H	然料と慣得在は充分が。滯ればないが。				
4) Autres		その他				
	Gilet de sauvetage et anneaux de sauvetage	Tout le monde le porte? Ces choses sont bien placées ? Corde de sauvetage bien équipée?	\ \ \ \	\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \		`
	数命詞衣と数命浮環	全員が著用しているか。それらはしかるべき場所に 設置されているか。教命等環の網は装備されている か。		portined on 28 August 3016	Yoursel Ba	
			24 took Taket	wet		
					and the same	

Annexe 2 Résultat de mesure de la turbidité

1. Liste de document ci-joint

Document 2-1: Positions de mesure de la turbidité

Document 2-2: Tableau de résultat de la turbidimétrie

2. Résultat de mesure de la turbidité

(1) Positions de mesure de la turbidité

Concernant les positions de mesure de la turbidité, il y a 6 endroits à l'intérieur du port de pêche et 3 endroits dans la baie de Cansado au large indiqués ci-dessous. Le document 2-1 représente les positions de mesure de la turbidité.

[A l'intérieur du port de pêche]

No.1: Chenal

No.2: Pontons de débarquement en face de la halle au poisson

No.3: Centre des pontons d'amarrage existants

No.4: Zone de dragage des pontons d'amarrage (profondeur d'eau en projet -2,0m)

No.5: Zone de dragage du quai (profondeur d'eau en projet -2,5m)

No.5-2: Exutoire

[Baie de Cansado]

No.6: Au sud du chantier naval de COMECA (eaux à l'ouest de la digue)

No.7: Au sud du chantier naval de COMECA (eaux à 500m au sud de la digue)

No.8: A l'est du chantier naval de COMECA (eaux à 500m à l'est de la digue)

(2) Résultat de mesure de la turbidité

Le résultat de mesure de la turbidité (de mai à juillet 2016) est montré dans le document 2-2. La turbidité va de 20 à 40 UTN, et le trouble provoqué par le dragage n'est pas répandu dans la rade du port de pêche. Par ailleurs, de l'eau évacuée par l'exutoire n'exerce pas l'influence sur la turbidité dans la baie intérieure du port.

① Durant la période allant de mai 2016 à juillet 2016, dans la zone du quai, l'opération de dragage est effectuée jour et nuit par la drague suceuse.

Document 2-1: Positions de mesure de la turbidité




Figure 2-2-1 Positions de mesure de la turbidité (rade du Port de pêche de Nouadhibou, Baie du Repos)



Figure 2-2-2 Positions de mesure de la turbidité (mer au large de la rade du Port de pêche de Nouadhibou, Baie de Cansado)

Document 2-2: Tableau de résultat de la turbidimétrie

No.8

Résultats des mesures de turbidité

									Mesures à	une profor	Mesures à une profondeur de 1 m	'n.		Unité: NTU
		Heures	Marée basse	Marée haute	1 point à l'entrée du port		2 points dans le port	2 points de dragage		Exutoire de l'eau draguée	2 points hors port	ors port	Large	
Date	9	de	Heure	Heure	No.1 Près de COMECA	No.2(-2,5m)	No.2(-2,5m) No.3(-2,0m) No.4(-2,0m) No.5(-2,5m)	No.4(-2,0m)		No.5-2	Ouest de COMECA No.6	Sud de COMECA No.7	Sud du chantier No.8	Observations
2 mai	lu.	14:55	13:30	20:16	24.8	25.0	18.3	21.8	23.5	33.4				Le nombre de pirogues est en train d'augmenter doucement Le vent souffle du nord.
14 mai	sam.	8:17	11:25	80:9	22.5	24.9	18.0	17.4	17.6	21.1				Le vent souffle du nord fort. La mesure a été effectuée exceptionnellement dans la matinée. Par suite du dé marrage du repos biologique de pêche de poulpe, de nombreuses pirogues sont amarrées dans le port et le passage de pirogue est diminué.
16 mai	lun.	14:27	13:51	20:38	31.2	24.2	23.6	26.3	27.2	25.9	29.4	36.1	39.6	Le vent souffle du nord fort. Pour cause de repos biologique de pêche de poulpe, de nombreuses pirogues sont amarrées dans le port.
23 mai	lin.	14:20	18:41	12:54	29.5	23.5	23.0	23.0	24.7	36.7				Le vent souffle du nord doucement. Pour cause de repos biologique de pêche de poulpe, de nombreuses pirogues sont amarrées dans le port.
30 mai	lin.	14:30	11:40	18:35	29.4	23.6	20.3	20.6	26.7	28.3				Le vent souffle du nord fort. Pour cause de repos biologique de pêche de poulpe, de nombreuses pirogues sont amarrées dans le port.
6 juin	lun.	13:30	11:32	17:07	29.6	27.4	30.1	26.9	28.0	28.8				Le vent souffle du nord fort. Pour cause de repos biologique de pêche de poulpe, de nombreuses pirogues sont amarrêcs dans le port.
15 juin	mer.	80:6	14:04	8:41	25.3	25.3	18.6	9.61	24.3	25.2				Le vent souffle du nord fort. La turbidité est très basse aux Nºs 3 et 4, dont la raison serait probablement le repos biologique et la panne de la drague suceuse.
20 juin	lun.	13:15	17:46	12:00	35.6	30.9	31.7	32.6	32.5	29.4	28.7	30.8	26.4	Dès le déblocage du repos biologique de pêche de poulpe, de nombreuses pirogues sont reparties en mer; il en résulte que du sable du fond de la mer soulevé par l'hélice a troubl é l'eau de mer. Le temps s'est adoucit soudainement depuis 3 jours. Le vent s'est affaibli un peu.
27 juin	lun.	13:11	10:06	17:03	23.2	26.5	24.8	24.5	26.7	29.8				Le vent souffle du nord fort. La période du repos biologique de pêche de poulpe ayant pris fin, le port est encombré de pirogues entrant et sortant.
3 juillet	dim.	13:12	10:55	16:43	29.9	28.9	26.9	28.1	28.4	34.9				Le vent souffle du nord fort. Les pirogues retournent nombreux au port avant la korité.
11 juillet	lm.	14:05	10:01	16:49	30.9	26.8	25.8	25.3	22.3	22.0				Le vent souffle du nord fort. Les pirogues repartent nombreux en mer après la korité.
18 juillet	ii.	14:20	16:46	11:01	34.5	29.3	28.8	29.3	33.6	32.2	27.7	27.9	25.5	Le vent souffle du nord fort. Les pirogues repartent nombreux en mer après la korité.
25 juillet lun.	lin.	14:20	8:53	15:45	29.0	36.1	34.6	38.1	37.4	32.4				Le vent souffle du nord doucement. La situation des pirogues est pareille depuis la semaine dernière.

Annexe 3-1 Cahier d'opération des engins lourds et véhicules

Cahier d'opération des engins lourds et véhicules au début et à la fin de juillet 2016 (les 2 et 31 juillet)

Feuille des Tableaux de Machine	chine				·	Jour de variation	variati	uc		Rediger;	Τ;	Youssouf Ba	ouf Ba	
			DATE;	02/07/2016										
Machine	Regist	Register No.	Ins	Tr	Travailleur	- 1	re			Ŏ	ontrôle c	Contrôle de carburant	ant	
	Call No.	Type		Depart	Arret	Total	Depart	Arret	Total	Alim.	Date	Jours	Consomm signature	signature
Pelle	LCH 210		Tokura	00:00	18:00	10:00								¥
														la d
Grue sur chenilles	KOBELCO		Tokura	08:00	08:00	24:00:00								4
														7 0
Drague suceuse			Tokura	07:00	22:00	15:00:00								7
)
													r	
										while	imen	100	28 Mu	4582016
												7	2	
									7	THE STATE OF THE S	PARE	9	R	
TOTAL														

Depart Arret Total Depart Arret Total Alim. Date Jours Consomm signature Contrôle de carburant reparation Jour de variation 00:80 10:00 24:00:00 08:00 17:00 19:00 Travailleur 08:00 08:00 08:00 DATE; 31/07/2016 EGBRTI Tokura Tokura Tokura Ins. Register No.
Call No. Type KOBELCO LCH 210 Feuille des Tableaux de Machine Grue sur chenilles Machine Drague suceuse Bulldozer Pelle

2016

on 28 August

Contimos

TOTAL

Annexe 3-2 Résultat de mesure du bruit

Les mesures de bruit ont été effectuées en trois endroits, à savoir : à l'intérieur du chantier, au bord de la clôture de la piste d'aéroport et derrière le bureau de l'EPBR. Selon les directives 2007 de l'EHS de la Société financière internationale, la norme de bruit est de 70 dBA pour les zones industrielles et commerciales le jour et la nuit. Les points de mesure du bruit sont montrés dans le Document 3-1. Pour la période allant de mai 2016 à juillet 2016, l'opération de dragage est effectuée jour et nuit par la drague suceuse. Etant donné que cette opération se déroule près du chenal existant dans les eaux devant le quai, il n'y a pas d'influence du bruit aux points de mesure A, B, C. Le bruit mesuré au point A provient de ses proches usines de poudre de poisson. Au point B où les entrepôts congélateurs sont congestionnés suite à leur fonctionnement, la mesure est relative à leur situation. Au point C situé derrière le bureau de l'EPBR, le bruit est presque de moins de 60 dBA.

Résultat de mesure du bruit

No.6

Position de mesure

A:Dans le site

B:Côté du mur de piste d'aéroport (Distance à environ 700m de A) C:Derrière le bureau de l'EPBR (Distance à environ 600m de A)

Selon les Directives EHS 2007 de la Société financière internationale, est de 70 dBA dans les zones industrielles et les zones commerciales de jour et de nuit.

Unité: Laeq (Niveau sonore équivalent)

Dec. 1		II 1	Position	de mesure	du bruit	Parameter Education
Date de n	nesure	Heure de mesure	A	В	С	Remarques
2 mai	lun.	15:30 ∼16:15	66.1	65.3	57.8	Point A, l'usine de poudre de poissons est en fonctionnement Point B, l'entrepôt congérateur est en fonctionnement, et il y a beaucoup de circulation. Point C, la fabrique de glace est en fonctionnement.
14 mai	sam.	8:47 ~9:35	63.6	51.6	60.5	Point A, l'usine de poudre de poissons est en fonctionnement Point B, il semble plus calme car la mesure est effectuée exceptionnellement dans la matinée. Point C, la fabrique de glace est en fonctionnement.
16 mai	lun.	15:24 ~16:10	61.2	63.5	57.0	Point A, l'usine de poudre de poissons est en fonctionnement Point B, l'entrepôt congérateur est en fonctionnement, et il y a beaucoup de circulation. Point C, la fabrique de glace est en fonctionnement.
23 mai	lun.	14:45 ~15:25	72.3	76.4	58.2	Point A, l'usine de poudre de poissons est en fonctionnement. Point B, l'entrepôt congérateur est en fonctionnement, et il y a beaucoup de circulation. Point C, la fabrique de glace est en fonctionnement. En totalité, il n'y a pas de changement.
30 mai	lun.	14:55 ∼15:44	66.9	72.0	65.0	Point A, l'usine de poudre de poissons est en fonctionnement. Point B, l'entrepôt congérateur est en fonctionnement, et il y a beaucoup de circulation. Point C, la fabrique de glace est en fonctionnement. En totalité, il n'y a pas de changement.
6 juin	lun.	14:00 ∼14:50	67.1	68.0	58.4	Point A, l'usine de poudre de poissons est en fonctionnement. Point B, l'entrepôt congérateur est en fonctionnement, et il y a beaucoup de circulation. Point C, la fabrique de glace est en fonctionnement. En totalité, il n'y a pas de changement.
15 juin	mer.	09:30~10:15	64.8	57.5	58.0	Point A, l'usine de poudre de poissons est en fonctionnement. Point B, l'entrepôt congérateur est en fonctionnement, et il y a beaucoup de circulation. Point C, la fabrique de glace est en fonctionnement. En totalité, il n'y a pas de changement.
20 juin	lun.	14:00~14:50	63.8	58.4	60.3	Point A, l'usine de poudre de poissons est en fonctionnement. Point B, l'entrepôt congérateur est en fonctionnement, et il y a beaucoup de circulation. Point C, la fabrique de glace est en fonctionnement. En totalité, il n'y a pas de changement.
27 juin	lun.	13:32~14:15	64.3	66.7	57.8	Point A, l'usine de poudre de poissons est en fonctionnement. Point B, l'entrepôt congérateur est en fonctionnement, et il y a beaucoup de circulation. Point C, la fabrique de glace est en fonctionnement. En totalité, il n'y a pas de changement.
3 juillet	dim.	13:42~14:28	60.8	75.1	53.3	Point A, l'usine de poudre de poissons est en fonctionnement. Point B, l'entrepôt congérateur est en fonctionnement, et il y a beaucoup de circulation. Point C, la fabrique de glace est en fonctionnement. En totalité, il n'y a pas de changement.
11 juillet	lun.	14:26~15:15	66.7	68.5	58.7	Point A, l'usine de poudre de poissons est en fonctionnement. Point B, l'entrepôt congérateur est en fonctionnement, et il y a beaucoup de circulation. Point C, la fabrique de glace est en fonctionnement. En totalité, il n'y a pas de changement.
18 juillet	lun.	15:10~15:55	66.3	60.8	47.4	Point A, l'usine de poudre de poissons est en fonctionnement. Point B, l'entrepôt congérateur est en fonctionnement, et il y a beaucoup de circulation. Point C, la fabrique de glace est en fonctionnement. En totalité, il n'y a pas de changement.
25 juillet	lun.	14:45~15:25	62.2	64.7	55.6	Point A, l'usine de poudre de poissons est en fonctionnement. Point B, l'entrepôt congérateur est en fonctionnement, et il y a beaucoup de circulation. Point C, la fabrique de glace est en fonctionnement. En totalité, il n'y a pas de changement.

Document 3-1 Position de mesure du bruit



Annexe 4 Photos d'observation stationnaire



Photo prise le 30 mai 2016 (Pendant la période de repos biologique de pêche de poulpe)




Photo prise le 28 juin 2016 (Après le déblocage du repos biologique de pêche de poulpe)



Photo prise le 30 juillet 2016

Annexe 5 Enregistrement du traitement des déchets

Les ordures retirées du fond de la mer par le dragage au niveau du chantier durant la période de mai à juillet 2016 ont été transportées à la station de traitement des déchets à Nouadhibou, ce dont l'enregistrement et les photos sont montrés ci-dessous.

Categories	Véhicle	Nombre	Lieu de dépôt	Remarque
Filet de pêche, pneu, ordeur général etc.	Camion 4t		Station d'ordures Nouadhibou	Par le dragage
Filet de pêche, pneu, ordeur général etc.	Camion 4t	1	Station d'ordures Nouadhibou	Par le dragage
Filet de pêche, pneu, ordeur général etc.	Camion 4t	1	Station d'ordures Nouadhibou	Par le dragage
Filet de pêche, pneu, ordeur général etc.	Camion 4t	1	Station d'ordures Nouadhibou	Par le dragage
Filet de pêche, pneu, ordeur général etc.	Camion 4t	П	Station d'ordures Nouadhibou	Par le dragage
Filet de pêche, pneu, ordeur général etc.	Camion 4t	1	Station d'ordures Nouadhibou	Par le dragage
Filet de pêche, pneu, ordeur général etc.	Camion 4t	1	Station d'ordures Nouadhibou	Par le dragage
Filet de pêche, pneu, ordeur général etc.	Camion 4t	1	Station d'ordures Nouadhibou	Par le dragage
Filet de pêche, pneu, ordeur général etc.	Camion 4t	1	Station d'ordures Nouadhibou	Par le dragage
Filet de pêche, pneu, ordeur général etc.	Camion 4t	1	Station d'ordures Nouadhibou	Par le dragage
Filet de pêche, pneu, ordeur général etc.	Camion 4t	1	Station d'ordures Nouadhibou	Par le dragage
Filet de pêche, pneu, ordeur général etc.	Camion 4t	1	Station d'ordures Nouadhibou	Par le dragage
				F
Confirmed on	v 28 Augus	1 2016	The time to the second	徳倉建設株式会社
	Filet de pêche, pneu, ordeur général etc.	Filet de pêche, pneu, ordeur général etc. Camion 4t Filet de pêche, pneu, ordeur général etc. Camion 4t Filet de pêche, pneu, ordeur général etc. Camion 4t Filet de pêche, pneu, ordeur général etc. Camion 4t Filet de pêche, pneu, ordeur général etc. Camion 4t Filet de pêche, pneu, ordeur général etc. Camion 4t Filet de pêche, pneu, ordeur général etc. Camion 4t	ordeur général etc. Camion 4t	gories Véhicle Nombre Lieu de dépôt ordeur général etc. Camion 4t 1 Station d'ordures Nouadhib ordeur général etc. Camion 4t 1 Station d'ordures Nouadhib ordeur général etc. Camion 4t 1 Station d'ordures Nouadhib ordeur général etc. Camion 4t 1 Station d'ordures Nouadhib ordeur général etc. Camion 4t 1 Station d'ordures Nouadhib ordeur général etc. Camion 4t 1 Station d'ordures Nouadhib ordeur général etc. Camion 4t 1 Station d'ordures Nouadhib ordeur général etc. Camion 4t 1 Station d'ordures Nouadhib ordeur général etc. Camion 4t 1 Station d'ordures Nouadhib ordeur général etc. Camion 4t 1 Station d'ordures Nouadhib ordeur général etc. Camion 4t 1 Station d'ordures Nouadhib

Tableau de transport et de traitement d'ordeurs

Annexe 6 Enquête verbale auprès des sécheurs de poisson déplacés du site de Projet

Nous avons mené une enquête verbale auprès des sécheurs de poisson dans 2 endroits de séchage de poisson le 2 août 2016. Son résultat et sa situation par les photos sont montrés ci-dessous. M. SBAI de l'EPBR et M. Ba Ismaila, interprète du consultant, nous ont accompagné lors de l'enquête.

(1) Lieu de séchage près du Port de pêche de Nouadhibou (11:30~12:00 du 2 août)

- ① Sécheurs de poisson déplacés du site de Projet qui ont été interviewés
- ⇒ Nous avons interviewé M. Moussa Samba qui est sécheur de poisson déplacés du site de Projet.
- ② Combien de sécheurs s'occupent-ils à présent de séchage de poisson parmi 14 sécheurs déplacés du site de Projet ?
- ⇒ Actuellement 8 personnes s'en occupent.
- ③ Revenu par mois
- ⇒ Entre 200.000 et 250.000 ouguiyas en moyenne, sans difficultés à vivre.
- 4 Qu'est-ce que vous trouvez difficile?
- ⇒ Les frais de location du terrain sont élevés.
- ⑤ Est-ce que vous continuez de faire le séchage de poisson même au futur ?
- \Rightarrow Je compte continuer.
- 6 Avec quel prix vous vous procurez des poissons ? Et avec quel prix vous vendez les poissons séchés ?
- ⇒ Je m'en procure avec 150 à 200 ouguiyas le kilogramme, et j'en vends avec environ 1.000 ouguiyas.
- 7 Quel espèce de poisson utilisez-vous pour séchage?
- \Rightarrow C'est un TOYO.
- 8 Quelle est la quantité de séchage par mois ?
- \Rightarrow Environ 1~2 tonnes.
- ⇒ Ils sont vendus aux acheteurs pour s'exporter vers Las Palmas et l'Europe.
- ① Quel est le nombre total de personnel qui travaille dans l'endroit de séchage ?
- \Rightarrow Il y a 100 personnes environ. Nombreux sont non seulement les Mauritaniens mais aussi les Nigérians.
- ① Qui gère l'endroit de séchage ?
- \Rightarrow C'est la FNP qui le fait.
- ② Quel est le tarif d'utilisation de l'endroit de séchage ?
- \Rightarrow On paie 10.000 ouguiyas par mois pour la surface 5m×6m.



Vue entière du lieu de travail pour le séchage de poisson



Lieu de lavage



Situation de séchage du poisson qui s'appelle TOYO



Situation de séchage des ailerons de requin

(2) Lieu de séchage des poissons situé à 14 km au nord du port de pêche de Nouadhibou (10:30~11:00 du 2 août)

- ① Sécheurs de poisson interviewés
- ⇒ M. Kofi Gotsiaba (C'est un travailleur immigré originaire de Ghana qui avait été interviewé la dernière fois en février.)
- 2 Parmi les 14 personnes déplacées du site de Projet, combien de personnes s'occupent de séchage de poisson actuellement ?
- ⇒ Je ne sais pas, mais je crois qu'il n'y a pas de Mauritaniens.
- ③ Combien gagnez-vous par mois?
- ⇒ 100 US\$ en moyenne par mois
- 4 Qu'est-ce que vous trouvez difficile?
- ⇒ Rien de spécial. Je fais la navette entre ici et Nouadhibou.
- ⑤ Est-ce que vous comptez continuer le séchage de poisson même au futur ?
- ⇒ Je travaille pendant un an. Et je retournerai à mon pays pour revenir ici.
- 6 Avec quel prix vous vous en procurez et avec quel prix vous vendez les poissons séchés ?
- ⇒ Les Mauritaniens s'en procurent. Nous entendons parler que l'approvisionnement est d'environ 300 ouguiyas le kilo. Et, je ne sais pas le prix de vente.
- 7 Quel espèce de poisson est-t-il utilisé pour séchage?
- \Rightarrow Ce sont les requins et raies.
- Quelle est la quantité mensuelle de poissons séchés ?

- \Rightarrow Environ 500 kg par personne.
- \Rightarrow J'exporte en bloc vers le Ghana en conteneur.
- 1 Quel est le nombre total du personnel travaillant au lieu de séchage ?
- ⇒ Environ 50 personnes, et tous sont Ghanéens.
- ① Qui gère ce lieu de séchage?
- ⇒ Ce sont des Mauritaniens.
- 12 Quel est le tarif d'utilisation de l'endroit de séchage ?
- \Rightarrow Je ne sais pas.
- 13 Processus de séchage de poisson
- ⇒ Lavage à l'eau salée pendant 10 jours, et environ 3 semaines pour le séchage.

Tandis que le Ghana est pluvieux, la Mauritanie est le contraire; cette dernière est favorable au séchage.



Annexe 7 Procès-verbal de la réunion sur l'échange d'opinions avec les pêcheurs

Procès-verbal de Réunion

1. Date et heure: Le 3 août 2016 10:00~11:00

2. Lieu: Salle de réunion de la FNP

3. Etaient présents :

Pour L'EPBR

Mohamed SBAI Ingénieur

Pour ECOH CORPORATION

Hitoshi TAKEMOTO Ingénieur Résident
BA Ismaila Coordinateur/Interprète

Pour TOKURA CORPORATION

Takahiro NAKANE Chef de Projet Yasuhiro TAKEMASA Interprète

Pour la section Pêche Artisanale

Sid'Ahmed Abed Président

FNP section artisanale

Sidi Mohamed Ould bariqh Mareyeur Ahmed Val Ould Mohamed Abdallahi FNP Mohamed Mahmoud Hassan FNP

Eyda BAMBA CCPC/FNP BAH Mareyeur

4. Contenu de la réunion

L'an 2016 et le 3 août s'est tenue une réunion sur l'échange d'opinions avec les pêcheurs dans la salle de réunion de la FNP section artisanale de Nouadhibou sur la demande du consultant, et ce dans le cadre du monitoring environnemental. L'objectif portait sur l'enlèvement des déchets apportés par le courant vers le site de projet, un avertissement à donner à la navigation autour de la drague suceuse, des contre-mesures pour la dérive des pirogues vers les nouveaux pontons et questions diverses.

Le consultant a sollicité une coopération continue compte tenu du fait que les travaux arrivent au terme; il a évoqué d'importantes quantités de déchets plastiques (bouteilles) apportés par le courant vers la digue de protection des nouveaux pontons. Ces bouteilles sont jetées à la mer par les utilisateurs de l'EPBR; il a exigé que l'EPBR et le FNP procèdent à leur enlèvement car cela relève de la responsabilité de la partie Mauritanienne.

Le Chef de projet de l'entrepreneur a distribué une photo montrant l'emplacement de la drague suceuse et a exigé que les pirogues réduisent leur vitesse à son approche. Des bouées clignotantes ont été placées aux alentours de la drague et du tuyau de refoulement flottant ceci

pour permettre aux pirogues d'éviter de heurter la drague suceuse. Le chef de projet a également sollicité la coopération de la FNP pour éviter que de tierces personnes ne traversent la zone de terrassement, qui se trouve derrière les pontons et le quai, effectué par un bulldozer. Il a en outre sollicité la coopération de la FNP et de l'EPBR pour éviter que les pirogues ne dérivent aux nouveaux pontons.

La FNP pour sa part s'est félicité de la coopération Mauritano nipponne, a magnifié la qualité des travaux et s'est dit disposée à aider autant que faire se peut pour que les travaux se passent normalement et elle a souligné son désir de voir les travaux s'achever rapidement. La FNP s'est dit inquiète sur la solidité des pieux en bois aux pontons qui sembleront se casser assez vite après la réception de cette infrastructure.

La FNP a expliqué, quant aux déchets plastiques, qu'une campagne de sensibilisation sera faite en collaboration avec l'EPBR au niveau des pêcheurs et autres utilisateurs du port de pêche afin de ne plus jeter des bouteilles en mer ou de ne plus y verser des huiles de vidange. Une réunion avec les autorités aura lieu le 4 août pour prendre les mesures qui s'imposent (disponibilisation de barils pour les huiles usées, des poubelles pour les ordures etc..

Concernant la préoccupation de la solidité des pieux en bois, le consultant a fait remarquer que les pirogues doivent s'amarrer sur les pontons; et la partie arrière des pirogues est attachée aux pieux.

L'ordre du jour étant épuisé la séance fut levée à 11h00.





Photo de la réunion

Photos distribuées lors de la réunion (Emplacement de l'opération de dragage, Dérive des pirogues et Déchets)







